

# 新たなミーリングスタンダード

The New Standard for Milling

# ポジすくい角

Positive Rake Angle

切削抵抗を低減 Reduces cutting force

**High Rigidity** 

# 加工精度の向上

Improves milling accuracy

# 新溝フォーム New Flute Form

# 良好な切りくず排出性

Facilitates excellent chip evacuation




# デュアライズ

# DUARISEコーティング DUARISE Coating

・潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、 複合多層構造がサーマルクラックを抑制します


Provides excellent lubricity, superior friction-resistance and high oxidation temperature. Multi-layer construction minimizes the thermal cracks that often occurred while using water-soluble oil.



複合多層構造 Multi-Layer Construction

→ 付着強化層 Adhesion Reinforcing Layer

・コーティング表面の平滑化処理により加工面精度が向上します Smoothing surface coating treatment made an excellent quality of surface finishing.






# 低抵抗。


Low Cutting Force


- ・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します
- ・工具剛性と切りくず排出性を両立した新溝フォームにより 安定加工が可能となり、バリ発生を抑制します
- · Sharp positive rake angle reduces cutting force.
- · New flute form with high tool rigidity and excellent chip evacuation properties enables stable milling and the suppression of burrs.

# ■ 他社品に対して切削抵抗を約10%ダウン 10% lower cutting force versus the competitors



# ■突出しL/D=4でも安定加工 Stable performance even when the overhang length is L/D=4





他社品  $\phi$  10 Competitor




# びびり抑制

Suppression of Vibration

# 不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します

Unequal spacing of teeth and variable-lead geometry enables stable and high efficiency milling




# バリ抑制 Suppression of Burrs

# バリが少なく、びびりのない良好な加工面

Great surface finish with no vibration and minimal burrs


使用工具 Tool	AE-VMS φ10	他社品 <b>φ10</b> Competitor					
被削材 Work Material	SUS316						
切削方法 Milling Method		刀削 Milling					
切削速度 Cutting Speed	69m/min (2,200min <sup>-1</sup> )						
送り速度 Feed	350mm/min (0.04mm/t)						
切込深さ Depth of Cut	ap=10mm	ap=5mm					
切削油剤 Coolant	水溶性t Water-S						
<b>使用機械</b> Machine	立形マシニングセンタ (HSK63) Vertical Machining Center						
切りくず排出量 M.R.R.	35cm³/min	17.5cm³/min					



# Stable Performance

# 溝切削でもチッピングせず正常な摩耗進行 Normal wear with no chipping even in slot milling

<b>使用工具</b> Tool	AE-VMS φ10
被削材 Work Material	SUS304
切削方法 Milling Method	<b>満切削</b> Slot Milling
切削速度 Cutting Speed	70m/min (2,250min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	475mm/min (0.053mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=10mm
切削油剤 Coolant	水溶性切削油剤 Water-Soluble
使用機械 Machine	立形マシニングセンタ ( <b>BT40</b> ) Vertical Machining Center



# 外周刃の損傷状態 Wear comparison of the peripheral cutting edge















# 切削熱を抑制し、摩耗抑制に効果を発揮 Suppression of cutting heat generation minimizes tool wear


<b>使用工具</b> Tool	AE-VMS φ6
被削材 Work Material	SCM440
切削方法 Milling Method	側面切削 Side Milling
切削速度 Cutting Speed	140m/min (7,500min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	1,800mm/min (0.06mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=9mm de=1.2mm
切削油剤 Coolant	エアブロー Air Blow
<b>使用機械</b> Machine	立形マシニングセンタ ( <b>BT40)</b> Vertical Machining Center



# 11.2m 加工時点での加工面粗さ Surface roughness after milling 11.2m




# 156.8m加工後の状態 Tool condition after milling 156.8m



# 安定加工 Stable Performance

# 溝切削でも安定加工が可能 Stable performance even in slotting

使用工具 Tool	AE-VMS $\phi$ 6×R1
被削材 Work Material	SUS304
切削方法 Milling Method	<b>溝切削</b> Slot Milling
切削速度 Cutting Speed	80m/min (4,200min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	830mm/min (0.049mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=3mm
切削油剤 Coolant	<b>水溶性切削油剤</b> Water-Soluble
使用機械 Machine	横形マシニングセンタ ( <b>HSK63)</b> Horizontal Machining Center




# **68.6m**加工時点での損傷状態 Wear comparison after milling **68.6m**

外原 Peripheral o	<b>引刃</b> utting edge	コーナ部 Corner radius			
AE-VMS	他社品 Competitor	AE-VMS 他社品 Competitor			

# **High Efficiency**

# 高能率溝切削でも安定した切りくず排出 Trouble-free chip evacuation even in high-speed slotting


使用工具 Tool	AE-VMS φ10×R1
被削材 Work Material	SCM440
切削方法 Milling Method	<b>溝切削</b> Slot Milling
切削速度 Cutting Speed	90m/min (2,900min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	660mm/min (0.057mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=10mm
切削油剤 Coolant	なし None
<b>使用機械</b> Machine	立形マシニングセンタ (HSK63) Vertical Machining Center




# 長寿命

# デュアライズ DUARISEコーティング採用で安定した摩耗推移 DUARISE coating enables consistent tool wear

<b>使用工具</b> Tool	AE-VMS $\phi$ 6×R1
被削材 Work Material	\$50C
切削方法 Milling Method	側面切削 Side Milling
切削速度 Cutting Speed	130m/min (6,900min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	1,970mm/min (0.071mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=9mm de=1.2mm
切削油剤 Coolant	エアブロー Air Blow
<b>使用機械</b> Machine	立形マシニングセンタ ( <b>BT40)</b> Vertical Machining Center



# 196m加工時点での損傷状態 Wear comparison after milling 196m




# ち壁仕上げ Deep Side Milling

# びびりが無く、良好な加工面 Great surface finish with no chattering

使用工具 Tool	AE-VMSS φ6×30
被削材 Work Material	S50C
切削方法 Milling Method	<b>側面切削</b> Side Milling
切削速度 Cutting Speed	105m/min (5,570min <sup>-1</sup> )
送り速度 Feed	1,660mm/min (0.074mm/t)
切込深さ Depth of Cut	ap=9mm (1.5D) de=0.12mm (0.02D)
突出し長さ Overhang Length	5D
切削油剤 Coolant	水溶性切削油剤 Water-Soluble
<b>使用機械</b> Machine	立形マシニングセンタ (HSK32) Vertical Machining Center
ステップ回数 Step Feed	3回 (27mm)



<b>倒れ量</b> Fallen Amount	11μm		
ゼロカット後	After Zero-cut		
倒れ量 Fallen Amount	5μm以下 under 5μm		
加工段差 Machining Gap	3µm以下 under 3µm		
加工面粗さ Surface Roughness	Ra:0.8866µm		





# **AE-VMSS**




















# スクエア タイプ Square Type

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	<b>外径</b> Dc	全長	<b>刃長</b> ℓ	シャンク径 Ds	形状 Type	<b>在庫</b> Stock	標準価格 (Yen)
<b>※</b> 8556410	1	40	1.5	4	1		3,080
<b>※</b> 8556415	1.5	40	2.3	4	1		3,080
<b>※</b> 8556420	2	40	3	4	1		2,560
<b>※</b> 8556425	2.5	40	3.8	4	1		2,560
8556430	3	45	4.5	6	1		2,670
8556435	3.5	45	5.3	6	1		3,990
8556440	4	45	6	6	1		3,080
8556445	4.5	45	6.8	6	1		4,600
8556450	5	45	7.5	6	1		3,080
8556455	5.5	45	8.3	6	1		4,600
8556460	6	45	9	6	2		3,580
8556465	6.5	60	9.8	8	1	В	5,340
8556470	7	60	10.5	8	1		5,340
8556475	7.5	60	11.3	8	1		8,020
8556480	8	60	12	8	2		6,590
8556485	8.5	70	12.8	10	1		9,870
8556490	9	70	13.5	10	1		9,280
8556495	9.5	70	14.3	10	1		14,100
8556500	10	70	15	10	2		8,820
8556505	10.5	75	15.8	12	1		14,200
8556510	11	75	16.5	12	1		12,200
8556515	11.5	75	17.3	12	1		14,200
8556520	12	75	18	12	2		11,200

<sup>・</sup>マークの説明はp.8をご覧下さい。



<sup>·</sup> See p.8 for explanation of icons.

B=標準在庫品 B=Standard stock item












0~-0.02







# ロングネック タイプ Long Neck Type

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	<b>外径×首下長</b> Dc× l <sub>2</sub>	<b>全長</b>	<b>刃長</b> ℓ	シャンク径 Ds	<b>首径</b>	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8556618	6 × 18	60	9	6	5.8	3		4,840
8556630	6 × 30	70	9	6	5.8	3		5,160
8556724	8 × 24	70	12	8	7.7	3	В	8,690
8556740	8 × 40	80	12	8	7.7	3		9,140
8556830	10 × 30	80	15	10	9.7	3	D	10,900
8556850	10 × 50	100	15	10	9.7	3		11,400
8556936	12 × 36	90	18	12	11.7	3		13,600
8556960	12 × 60	110	18	12	11.7	3		14,300

B=標準在庫品 B=Standard stock item

# 加工形態 Application



**溝切削** Slot Milling



側面切削 Side Milling



ヘリカル加工 Helical Milling



コンタリング加工 Contour Milling



ランピング加工 Ramping



立ち壁の加工 \*\* Deep Side Milling

\*\* AE-VMSS ロングネックタイプ のみ加工可能 Only applicable to AE-VMSS long neck type.

# 被削材対応表 Applicable Work Materials

	一般構造用鋼 炭素鋼 Mild Steel Carbon Steel	合金鋼 合金工具鋼 Alloy Steel Tool Steel	プリハードン鋼 焼入れ鋼 Prehardened Steel Hardened Steel		ステンレス鋼 Stainless Steel	<b>鋳鉄</b> Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy		耐熱合金 Heat Resistant Alloy	
			~ 40HRC	~ 40HRC   ~ 45HRC   ~ 55HRC		≦ 200HB	∼ 350HB				
AE-VMSS	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

# ■マークの種類について Guide for Icons



1 材質 Tool Materials

CARBIDE

超硬合金 Tungsten Carbide

4 R許容差 Tolerance of Ball-End Radius



ラジアスエンドミルの R許容差を表示します Identifies the tolerance of the radius end mills 2 表面処理 Surface Treatment



デュアライズコーティング DUARISE Coating

5 外径の許容差 Tolerance for milling diameter



エンドミルの外径を表示します Tolerance for milling diameter 3 ねじれ角 Helix Angle



エンドミルの溝の ねじれ角を表示します Helix angle of flute for end mills

6 シュリンク Shrink



シュリンクフィット(焼きばめ) システムにもお奨めします Suitable for the shrink holder system



# **AE-VMS**





















# スクエア タイプ Square Type

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	外径 Dc	<b>全長</b>	<b>刃長</b> ℓ	シャンク径 Ds	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8555830	3	60	8	6	1		2,670
8555840	4	60	11	6	1		3,080
8555850	5	60	13	6	1	A	3,080
8555860	6	60	13	6	2		3,580
8555880	8	70	19	8	2		6,590
8555900	10	80	22	10	2	_ ^	8,820
8555920	12	90	26	12	2		11,200
NEW 8555960	16	100	32	16	2		28,800
NEW 8556000	20	110	40	20	2		41,500
NEW 8556010	25	120	50	25	2		69,800

<sup>・</sup>マークの説明はp.8をご覧下さい。

A=標準在庫品 A=Standard stock item

# 加工形態 Application



溝切削 Slot Milling



側面切削 Side Milling



ヘリカル加工 Helical Milling



コンタリング加工 Contour Milling



ランピング加工



倣い削り加工※ Copying


\*\* AE-VMS ラジアスタイプ のみ加工可能 Only applicable to AE-VMS radius type.

# 被削材対応表 Applicable Work Materials

	一般構造用鋼 炭素鋼 Mild Steel Carbon Steel	合金鋼 合金工具鋼 Alloy Steel Tool Steel	プリハードン鋼 焼入れ鋼 Prehardened Steel Hardened Steel		ステンレス鋼 Stainless Steel	<b>鋳鉄</b> Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	
			~ 40HRC	~ 45HRC	~ 55HRC	≦ 200HB	~ 350HB				
スクエアタイプ Square Type	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AE-VMS ラジアスタイプ Radius Type	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

<sup>·</sup> See p.8 for explanation of icons.





# ラジアス タイプ Radius Type

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	外径×コーナ半径 Dc×r	全長	<b>刃長</b>	シャンク径 Ds	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8556050	3 × R0.2						3,180
8556060	3 × R0.5	- 60	8	6	1		3,180
8556070	4 × R0.2						3,690
8556080	4 × R0.5	60	11	6	1		3,690
8556090	4 × R1						3,690
8556100	5 × R0.2						3,690
8556110	5 × R0.5	60	13	6	1		3,690
8556120	5 × R1						3,690
8556130	6 × R0.3						4,310
8556140	6 × R0.5	60	13	6	2		4,310
8556150	6 × R1					А	4,310
8556160	8 × R0.3						7,890
8556170	8 × R0.5		19				7,890
8556180	8 × R1	70		8	2		7,890
8556190	8 × R1.5						7,890
8556200	8 × R2						7,890
8556210	10 × R0.3						10,600
8556220	10 × R0.5						10,600
8556230	10 × R1	80	22	10	2		10,600
8556240	10 × R1.5	00	22	10	2		10,600
8556250	10 × R2						10,600
8556260	10 × R3						10,600
8556270	12 × R0.5						13,300
8556280	12 × R1						13,300
8556290	12 × R1.5	90	26	12	2		13,300
8556300	12 × R2						13,300
8556310	12 × R3						13,300

<sup>・</sup>マークの説明はp.8をご覧下さい。

A=標準在庫品 A=Standard stock item



<sup>·</sup> See p.8 for explanation of icons.

# スクエア タイプ Square Type

# 溝切削 Slot Milling

被削材 Work Material	Mild Steel · Carbo SS400 · S5	・炭素鋼・鋳鉄 n Steel・Cast Iron 5C・FC250 N/mm²)	Alloy Steel SCM • S	合金工具鋼 · Tool Steel KS·SKD <sup>OHRC)</sup>	プリハードン鋼・焼入れ鋼 Prehardened Steel・Hardened Steel PX5・NAK80 (30~45HRC)		ステンレス鋼 Stainless Steel (≦200HB)	
切削速度 Cutting Speed (m/min)	100 (8)	0-120)	90 (70-110)		80 (60-100)		70 (50-80)	
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)
1	28,700	570	25,500	460	22,300	360	19,100	340
1.5	19,100	610	17,000	480	14,900	420	12,700	360
2	14,300	630	12,700	510	11,100	440	9,600	380
2.5	11,500	780	10,200	570	8,900	460	7,600	430
3	10,600	930	9,600	690	8,500	510	7,400	470
4	8,000	960	7,200	720	6,400	510	5,600	490
5	6,400	1,020	5,700	800	5,100	610	4,500	560
6	5,300	1,060	4,800	900	4,200	670	3,700	370
8	4,000	910	3,600	720	3,200	640	2,800	370
10	3,200	840	2,900	700	2,500	550	2,200	350
12	2,700	810	2,400	670	2,100	550	1,900	330
16	2,000	600	1,800	500	1,600	420	1,200	310
20	1,600	480	1,400	390	1,300	340	900	250
25	1,300	390	1,100	310	1,000	260	600	170
切込深さ Depth of Cut		Dc Dc≦6 Dc>6	ар 0.5D 1D					

# 側面切削 Side Milling

被削材 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 Mild Steel・Carbon Steel・Cast Iron SS400・S55C・FC250 (~750N/mm²)		合金鋼・合金工具鋼 Alloy Steel・Tool Steel SCM・SKS・SKD (~30HRC)		プリハードン鋼・焼入れ鋼 Prehardened Steel・Hardened Steel PX5・NAK80 (30~45HRC)		ステンレス鋼 Stainless Steel (≦200HB)	
切削速度 Cutting Speed (m/min)	130 (100-150)		120 (100-150)		100 (80-120)		80 (60-100)	
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)
1	38,200	840	28,700	690	25,500	510	22,300	450
1.5	25,500	920	21,200	760	17,000	540	14,900	460
2	19,900	1,430	17,500	840	14,300	630	11,100	470
2.5	15,900	1,590	14,000	900	11,500	690	8,900	480
3	13,800	1,660	12,700	1,070	10,600	760	8,000	480
4	10,400	1,830	9,600	1,150	8,000	800	6,000	530
5	8,300	1,990	7,600	1,220	6,400	900	4,800	560
6	6,900	2,070	6,400	1,540	5,300	1,060	4,200	640
8	5,200	1,770	4,800	1,540	4,000	1,040	3,200	610
10	4,100	1,640	3,800	1,370	3,200	900	2,500	580
12	3,500	1,400	3,200	1,280	2,700	760	2,100	530
16	2,600	1,250	2,400	1,060	2,000	640	1,400	450
20	2,100	1,010	1,900	840	1,600	510	1,100	370
25	1,700	820	1,500	660	1,300	420	900	310
   切込深さ				др	аe			
Depth of Cut				1.5D	0.2D			

- 1. 上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
- 2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
- 3. 回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
- 4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
- 5. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
- 6. ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
- 7. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用 下さい。
- 8. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し量変化による 切削条件調整の目安」を参考に調整下さい(p.12参照)。

- 1. The above milling condition is a guideline for the overhang length is  $3 \times D$ .
- 2. Use a rigid and precise machine and holder.
- 3. The rotational speed is calculated by the median of the recommended cutting speed. Adjustment may be necessary depending on the rigidity of the workpiece fixture and machine.
- 4. Please use a suitable fluid with high smoke retardant properties.
- 5. During dry (no fluid) milling, please use air blow to remove disposable chips from the milling area and to eliminate chip packing.
- 6. Please use water-soluble coolant when machining stainless steel.
- 7. Reduce speed and feed as well as depth of cut when high precision is required.
- 8. Adjust the speed and feed accordingly when the overhang length is longer than specified (refer to p.12).



# ラジアス タイプ Radius Type

### 溝切削 Slot Milling

被削材 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 Mild Steel・Carbon Steel・Cast Iron SS400・S55C・FC250 (~750N/mm²)		合金鋼・合金工具鋼 Alloy Steel・Tool Steel SCM・SKS・SKD (~30HRC)		Prehardened Stee	鋼・焼入れ鋼 l・Hardened Steel NAK80 <sub>5HRC)</sub>	ステンレス鋼 Stainless Steel (≦200HB)		
切削速度 Cutting Speed (m/min)	100 (80-120)		90 (70-110)		80 (60-100)		70 (50-80)		
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	
3	10,600	790	9,600	590	8,500	410	7,400	380	
4	8,000	820	7,200 610		6,400	410	5,600	390	
5	6,400	870	5,700	680	5,100	490	4,500	450	
6	5,300	1,010	4,800	860	4,200	600	3,700	330	
8	4,000	870	3,600	680	3,200	580	2,800	330	
10	3,200	800	2,900	660	2,500	500	2,200	320	
12	2,700	770	2,400	640	2,100	490	1,900	300	
切込深さ Depth of Cut	ap							ар 0.5D 1D	

### 側面切削 Side Milling

Party 2313 Sectioning											
被削材 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 Mild Steel・Carbon Steel・Cast Iron SS400・S55C・FC250 (~750N/mm²)		合金鋼・合金工具鋼 Alloy Steel・Tool Steel SCM・SKS・SKD (~30HRC)		Prehardened Stee PX5 •	鋼・焼入れ鋼 I・Hardened Steel NAK80 ISHRC)	ステンレス鋼 Stainless Steel (≦200HB)				
切削速度 Cutting Speed (m/min)	130 (100-150)		120 (100-150)		100 (80-120)		80 (60-100)				
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)			
3	13,800	1,410	12,700	910	10,600	610	8,000	380			
4	10,400	1,560	9,600	980	8,000	640	6,000	480			
5	8,300	1,690	7,600	1,030	6,400	720	4,800	450			
6	6,900	1,970	6,400	1,460	5,300	950	4,200	570			
8	5,200	1,680	4,800	1,460	4,000	940	3,200	550			
10	4,100	1,560	3,800	1,300	3,200	810	2,500	520			
12	3,500	1,330	3,200	1,220	2,700	680	2,100	480			
					T	-					
切込深さ				ар	де	_					
Depth of Cut				1.5D	0.2D	-					

- 1. 上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
- 2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
- 3. 回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
- 4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
- 5. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
- 6. ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
- 7. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
- 8. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい(下表参照)。

- 1. The above milling condition is a guideline for the overhang length is  $3 \times D$ .
- 2. Use a rigid and precise machine and holder.
- 3. The rotational speed is calculated by the median of the recommended cutting speed. Adjustment may be necessary depending on the rigidity of the workpiece fixture and machine.
- 4. Please use a suitable fluid with high smoke retardant properties.
- 5. During dry (no fluid) milling, please use air blow to remove disposable chips from the milling area and to eliminate chip packing.
- 6. Please use water-soluble coolant when machining stainless steel.
- 7. Reduce speed and feed as well as depth of cut when high precision is required.
- 8. Adjust the speed and feed accordingly when the overhang length is longer than specified (see table below).

# 突出し長さ変化による切削条件調整の目安(Dc ≥ φ6) Fix Rate for Cutting Condition

	被削材 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 Mild Steel・Carbon Steel・Cast Iron SS400・S55C・FC250 (~750N/mm²)		Steel · Carbon Steel · Cast Iron   Alloy Steel · Tool Steel   SS400 · S55C · FC250   SCM · SKS · SKD			鋼・焼入れ鋼 I・Hardened Steel NAK80 5HRC)	ステンレス鋼 Stainless Steel (≤200HB)		
	突出し長さ L/D	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	
 溝切削	4	80	%	70%		70%		60%		
Slot Milling	5	70%		60	60%		60%		50%	
側面切削	4	90%		90%		80%		70%		
Side Milling	5	80	1%	80	)%	70	)%	70%		

# ロングネック タイプ Long Neck Type

# 側面切削 Side Milling

被削材 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 Mild Steel・Carbon Steel・Cast Iron SS400・S55C・FC250 (~750N/mm²)		Alloy Steel SCM • S	今金工具鋼 · Tool Steel IKS・SKD OHRC)  プリハードン領 Prehardened Steel PX5・N (30~40		I · Hardened Steel NAK80	ステンレス鋼 Stainless Steel (≦200HB)	
切削速度 Cutting Speed (m/min)	105 (8)	0-120)	95 (70	)-110)	70 (5	0-90)	60 (4	0-80)
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)
6	5,520	1,660	5,120	1,230	3,710	740	2,940	450
8	4,160	1,420	3,840	1,230	2,800	730	2,240	430
10	3,280	1,310	3,040	1,100	2,240	630	1,750	410
12	2,800	1,120	2,560	1,020	1,890	530	1,470	370
			•				•	
切込深さ				ар	де			
Depth of Cut				1.5D	0.02D			

- 1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
- 2. 回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
- 3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
- 4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
- 5. ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
- 6.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用 下さい。
- 1. Use a rigid and precise machine and holder.
- The rotational speed is calculated by the median of the recommended cutting speed. Adjustment may be necessary depending on the rigidity of the workpiece fixture and machine.
- 3. Please use a suitable fluid with high smoke retardant properties.
- 4. During dry (no fluid) milling, please use air blow to remove disposable chips from the milling area and to eliminate chip packing.
- 5. Please use water-soluble coolant when machining stainless steel.
- 6. Reduce speed and feed as well as depth of cut when high precision is required.



# OSGアプリなら、いつでもカタログをご覧いただけます!

















製品検索など、 その他便利な 機能も充実!



# **MEMO**





本 社	仙郡新上諏両宇八茨東原台山潟田訪毛宮子城京大	TEL (022) 390-9701 TEL (024) 991-7485 TEL (025) 286-9503 TEL (0268) 28-7381 TEL (0266) 58-0152 TEL (0270) 40-5855 TEL (028) 651-2720 TEL (042) 645-5406 TEL (029) 354-7017 TEL (03) 5709-4501	名岐卜三東金京大明岡田古 ヨ 海沢滋阪石山民屋阜夕重海沢滋阪石山民	TEL (052) 703-6131 TEL (058) 259-6055 TEL (0533) 92-1501 TEL (0594) 26-0416 TEL (052) 703-6131 TEL (076) 268-0830 TEL (077) 553-2012 TEL (06) 6747-7041 TEL (078) 927-8212 TEL (086) 241-0411
	宇都宮			
	八王子	TEL (042) 645-5406	大 阪	TEL (06) 6747-7041
	茨 城	TEL (029) 354-7017	明石	TEL (078) 927-8212
	東京	TEL (03) 5709-4501	岡山	TEL (086) 241-0411
	厚木	TEL (046) 296-1380	四国	TEL (087) 868-4003
〈工具の技術的なご相談は…〉コミュニケーションダイヤル	静岡	TEL (054) 283-6651	広島	TEL (082) 507-1227
# W I A B 9:00~12:00	浜 松	TEL (053) 461-1121	九州	TEL (092) 504-1211
0120-41-5981 13:00~19:00	豊川	TEL (0533) 92-1501	北九州	TEL (093) 435-3655
	安 城	TEL (0566) 77-2366	熊本	TEL (096) 386-5120

# ⚠ 安全にお使いいただくために

- •工具を使用する時は、破損する危険があるので、必ずカバー・保護メガネ・安全靴等を使用して下さい。

- ・ 工具を使用する可は、飯類する心味があるのど、必ずがトー・味 切れ刃は素手でさわらないで下さい。
   ・ 切りくずは素手でさわらないで下さい。
   ・ 工具の切れ味が悪くなったら使用を中止して下さい。
   ・ 工具には手を加えないで下さい。
   ・ 工具には手を加えないで下さい。
- ・加工前に工具の寸法確認を行って下さい。

# Safe use of cutting tools

- Use safety cover, safety glasses and safety shoes during operation.
  Do not touch cutting edges with bare hands.
  Do not touch cutting chips with bare hands. Chips will be hot after cutting.
  Stop cutting when the tool becomes dull.
- Stop cutting operation immediately if you hear any abnormal cutting sounds.
- Do not modify tools.
  Please use appropriate tools for the operation. Check dimensions to ensure proper selection.

OSG代理店

Copyright © 2016 OSG Corporation. All rights reserved.

- ・製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を 変更する場合があります。 Tool specifications are subject to change without notice.
- ・本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。

N-115.814.BA.BDG(DN)